

MX432 32:1 Sistemi a pompe per finitura assistita ad aria e airless

Brevetto in corso di registrazione



SPECIFICHE	
Rapporto:	32:1
Massima pressione di ingresso dell'aria:	8 bar [116 psi]
Massima pressione dei liquidi:	256 bar [3712 psi]
Portata per ciclo:	24 cc [0,8 oz]
Erogazione a 60 cicli/min:	1,4 L/m [0,4 gal/min]
Consumo di aria a 20 cicli/min:	147 L/min [5,2 scfm] a 20 L/min
Massima velocità di ciclo continuo consigliata:	20 cicli/min
Raccordo ingresso aria:	3/8" BSP(m) e 1/4" NPS(m)
Diametro del pistone dell'aria:	85 mm [3,3 poll.]
Corsa:	75 mm [3,0 poll.]
Raccordo ingresso liquidi:	1/2" NPS(m)
Raccordo uscita liquidi:	3/8" BSP(m) / 3/8" NPS(m)
Materiali costitutivi delle parti a contatto con liquidi:	Acciaio inossidabile, carburo di tungsteno, materiali cromati, PTFE, polietilene, pelle
Livello di rumorosità:	96,2 dB

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso

ITW INDUSTRIAL FINISHING UK 2010

Nel presente bollettino, le parole AVVERTENZA, ATTENZIONE e NOTA sono utilizzate per attirare l'attenzione su informazioni importanti in materia di sicurezza come di seguito illustrato:

AVVERTENZA
Pratiche rischiose o non sicure che potrebbero causare lesioni personali gravi, morte o danni notevoli alle cose.

ATTENZIONE
Pratiche rischiose o non sicure che potrebbero causare lesioni personali lievi, danni al prodotto o alle persone.

NOTA
Informazioni importanti sull'installazione, il funzionamento o la manutenzione.

AVVERTENZA

Prima di utilizzare l'attrezzatura leggere le seguenti avvertenze.



LEGGERE IL MANUALE

Prima di utilizzare l'attrezzatura di finitura, leggere e assicurarsi di aver compreso tutte le informazioni sulla sicurezza, il funzionamento e la manutenzione fornite nel manuale delle istruzioni per l'uso.



INDOSSARE OCCHIALI DI SICUREZZA

Chi non indossa occhiali di sicurezza con ripari laterali rischia gravi lesioni oculari o la cecità.



DURANTE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE TOGLIERE LA TENSIONE, DEPRESSURIZZARE, DISCONNETTERE E BLOCCARE TUTTE LE FONTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Il mancato rispetto di tale avvertenza prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione potrebbe essere causa di lesioni personali gravi o mortali.



ADDESTRAMENTO DELL'OPERATORE

Il personale deve essere addestrato prima di mettere in funzione l'attrezzatura di finitura.




RISCHIO DA USI IMPROPRI DELL'ATTREZZATURA

Usi impropri dell'attrezzatura possono causare danni, malfunzionamenti o avvii improvvisi della stessa e provocare lesioni gravi.



NON RIMUOVERE LE PROTEZIONI DELL'ATTREZZATURA

Non mettere in funzione l'attrezzatura se i dispositivi di sicurezza sono stati rimossi.



RISCHIO DI PROIEZIONE

Liquidi o gas di sfianto rilasciati sotto pressione o frammenti volanti possono causare lesioni personali.



PUNTI AD ALTO RISCHIO

Le parti in movimento possono schiacciare e tagliare. I punti ad alto rischio dell'attrezzatura sono in generale tutti i punti in cui vi sono parti in movimento.

AVVERTENZA PER PORTATORI DI PACEMAKER

Il dispositivo emette campi magnetici che potrebbero interferire con il funzionamento di taluni pacemaker.



ATTREZZATURE AUTOMATICHE

Le attrezzature automatiche possono entrare in funzione all'improvviso.



ISPEZIONARE L'ATTREZZATURA GIORNALMENTE

Ispezionare l'attrezzatura giornalmente verificando che non vi siano componenti usurati o danneggiati. Non mettere in funzione l'attrezzatura se non si è sicuri dello stato in cui si trova.



NON APPORTARE IN ALCUN CASO MODIFICHE ALL'ATTREZZATURA

Non apportare modifiche all'attrezzatura senza previo consenso scritto da parte del produttore.



È IMPORTANTE SAPERE SEMPRE DOVE E COME FERMARE L'ATTREZZATURA IN CASO DI EMERGENZA



PROCEDURA DI SCARICO DELLA PRESSIONE

Seguire sempre la procedura di scarico della pressione riportata nel presente manuale di istruzioni dell'attrezzatura.



LIVELLI DI RUMORE

Nelle pistole a spruzzo e nelle pompe, il livello di pressione acustica ponderato A può superare gli 85 dB (A), a seconda della configurazione adottata. Su richiesta, sono disponibili maggiori informazioni sui livelli di rumorosità effettivi. Si raccomanda di indossare sempre dispositivi di protezione dell'udito durante la nebulizzazione, quando la pompa è in funzione.



RISCHIO DA PRESSIONE ELEVATA

La pressione elevata può provocare gravi lesioni. Scaricare totalmente la pressione prima di eseguire interventi di manutenzione. Gli spruzzi prodotti dalla pistola, da eventuali perdite nei tubi o da componenti danneggiati possono iniettare fluidi nel corpo e causare lesioni estremamente gravi.



CARICHE ELETTROSTATICHE

I fluidi e l'aria possono sviluppare cariche elettrostatiche che devono essere dissipate mediante una corretta messa a terra dell'attrezzatura, degli oggetti da trattare e di tutti gli altri oggetti conduttori di elettricità nell'ambiente di lavoro. Utilizzare tubi di alimentazione dell'aria a norma per la dissipazione delle cariche elettrostatiche o con caratteristiche conduttive.

È COMPITO DEL DATORE DI LAVORO FORNIRE LE PRESENTI INFORMAZIONI ALL'OPERATORE CHE UTILIZZA L'ATTREZZATURA. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE ATTREZZATURE BINKS E DEVILBISS CONSULTARE L'OPUSCOLO GENERALE SULLA SICUREZZA (77-5300).

⚠ AVVERTENZA



IN CASO DI INSTALLAZIONE SCORRETTA O UTILIZZO IMPROPRIO DELLE ATTREZZATURE, LA PRESSIONE ELEVATA PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI. LEGGERE, COMPRENDERE E RISPETTARE TUTTI GLI AVVERTIMENTI E LE ISTRUZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE.

INSTALLARE, UTILIZZARE ED ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA SOLO DOPO AVER COMPRESO PIENAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI.

⚠ AVVERTENZA

Pratiche rischiose o non sicure che potrebbero causare lesioni personali gravi, morte o danni notevoli alle cose.

⚠ ATTENZIONE

Pratiche rischiose o non sicure che potrebbero causare lesioni personali lievi, danni al prodotto o alle persone.

⚠ NOTA

Informazioni importanti sull'installazione, il funzionamento o la manutenzione.

PREVENZIONE DELLE SCINTILLE ELETTROSTATICHE

1. Utilizzare tubi conduttori **NO-WIRE** di Binks per tutte le operazioni di spruzzatura airless. Accertarsi che tra pistola e tubo vi sia continuità.
2. Accertarsi che la pompa sia stata messa a terra. **MAI** utilizzare l'unità quando è collegata a un dispositivo privo di messa a terra.
3. Usare sempre un contenitore metallico aperto per raccogliere il solvente di scarto durante le operazioni di lavaggio e pulizia con solvente combustibile. Dotare di messa a terra il contenitore di raccolta del solvente.
4. Rimuovere **SEMPRE** l'ugello di spruzzo durante il lavaggio del sistema. Utilizzare la pompa alla minima pressione possibile.

AVVERTENZE GENERALI

1. **MAI** lasciare incustodita un'apparecchiatura di spruzzo in pressione.
2. Periodicamente, ispezionare tutti i tubi per verificare l'assenza di perdite e/o abrasioni e serrare tutti i raccordi prima dell'utilizzo dell'attrezzatura. **NON TENTARE DI RIPARARE** un tubo danneggiato. **SOSTITUIRLO** con un altro tubo conduttore.
3. Scaricare **SEMPRE** la pressione nel sistema girando la valvola di bypass su **BYPASS** o azionando la pistola prima di smontare i componenti.

RICAMBI

La pompa è stata progettata per l'impiego esclusivo di ricambi autorizzati. In caso di utilizzo della pompa con ricambi non conformi ai requisiti tecnici minimi e ai dispositivi di sicurezza Binks, l'utilizzatore se ne assume tutti i rischi e le responsabilità.

ATTENZIONE

Non lasciare mai nella pompa acqua deionizzata, distillata, prodotta per osmosi inversa o con qualsiasi grado di purezza. Questi fluidi possono causare corrosione.

NOTA

Accertarsi che tutti i liquidi, i solventi e i fondi da utilizzare siano chimicamente e fisicamente compatibili con le parti della pompa a contatto con i liquidi. Rivolgersi al proprio rappresentante BINKS per informazioni sui materiali costitutivi della pompa e sulla loro compatibilità. Rivolgersi al fabbricante dei prodotti vernicianti per informazioni sui liquidi da utilizzare.


NOTA

BINKS non è responsabile per l'uso improprio delle pompe. Rivolgersi al proprio rappresentante BINKS per ricevere assistenza sull'uso dell'attrezzatura.

AVVERTENZA

PRESSIONE PNEUMATICA ECCESSIVA

Può causare lesioni personali, danni alla pompa e a cose. Non superare il limite massimo della pressione pneumatica di ingresso indicato sulla targhetta del motore.



RISCHIO	CAUSA	PRECAUZIONI
ESPLOSIONE 	ELETTRICITÀ STATICA Utilizzo dell'attrezzatura in atmosfera potenzialmente esplosiva. I vapori generati da liquidi infiammabili possono incendiarsi o esplodere a causa di scariche elettriche statiche.	<ol style="list-style-type: none"> In caso di installazione dell'attrezzatura in atmosfera potenzialmente esplosiva, verificare che la categoria ATEX dell'attrezzatura e i valori di temperatura soddisfino i requisiti dell'area circoscritta. Verificare la continuità elettrica dell'alimentazione dell'aria rispetto alla linea di terra – la resistenza non deve superare i $10^6 \Omega$. Collegare a massa tutti i componenti metallici dell'attrezzatura. La resistenza non deve superare 1 Ω.
Condizioni speciali per un uso sicuro	Sovrappressioni dell'attrezzatura possono causare danni alla stessa o lesioni alle persone. Utilizzare lubrificanti resistenti alla carburazione. L'uso improprio od operazioni di manutenzione inadeguate possono generare pericoli.	<ol style="list-style-type: none"> Non superare i limiti massimi di pressione di esercizio e velocità del motore indicati nel presente manuale. Collegare all'attrezzatura e all'alimentazione dell'aria esclusivamente tubi a norma per la dissipazione delle cariche elettrostatiche o con caratteristiche conduttive. Le fonti di alimentazione dell'aria (compressori, ecc.) dovranno essere posizionate in un ambiente non pericoloso e dotate di filtro sul sistema di aspirazione dell'aria che impedisca l'ingresso di polvere o corpi estranei simili nelle parti in cui ha luogo la compressione. Utilizzare lubrificanti resistenti alla carburazione e con una temperatura di autocombustione superiore a 185 °C per attrezzature T4. L'utilizzatore deve accertarsi che tutte le parti metalliche dell'attrezzatura siano adeguatamente collegate a massa. La resistenza non deve superare 1 Ω.

Noi sottoscritti: ITW Finishing UK, Ringwood Rd, Bournemouth, Dorset, BH11 9LH, UK

In qualità di produttori degli articoli elencati sotto:

Pompe a pistone MX432

Dichiariamo sotto nostra unica responsabilità che l'attrezzatura cui il presente documento fa riferimento è conforme alle seguenti norme o altri documenti normativi:

EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2005, EN 982:1996 + A1:2008, EN 983:1996 + A1:2008 e EN 12621:2006

E che pertanto è conforme ai requisiti di sicurezza della Direttiva 98/37/EC, **Direttiva Macchine**, e alla Direttiva 94/9/EC, relativa agli **apparecchie sistemi di professione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva**;

CE Ex 2 II Gc T4

Emessa il: 1 ottobre 20010 Autorizzato da:



Direttore Generale
 Documentazione tecnica depositata presso:
 TRaC Compliance Ltd (Organismo Notificato 0891)
 Unit 1, Pendle Place, Skelmersdale, West Lancs, WN8 9PN, UK

AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO

(I numeri componenti citati sono contenuti nella scheda componenti dei gruppi pompa nuda MX432 77-2907-EU.)

MESSA A TERRA DELLA POMPA BINKS

⚠ AVVERTENZA

Per evitare che cariche statiche incendino il prodotto verniciante infiammabile, prima di avviare la pompa BINKS è necessario eseguirne la messa a terra. Con la pompa viene fornito un cavo di messa a terra.

1. Collegare il cavo di messa a terra al morsetto sul filtro ad alta pressione o sul motore pneumatico.
2. Collegare l'altra estremità del cavo a un dispositivo di messa a terra adeguato.

PREPARAZIONE DELLA POMPA BINKS ALL'AVVIAMENTO

Procedere come indicato di seguito:

1. Verificare che la tazza del solvente (0115-010059) sia piena fino al livello indicato. Se necessario, aggiungere solvente nella tazza. (Ordinare il n. componente 0114-009433 per vernici a base di solvente, e il n. componente 0114-014871 per vernici a base d'acqua.)



⚠ AVVERTENZA

Del tubo flessibile per liquidi fornito da BINKS vengono indicate la pressione di esercizio massima consentita e la pressione di scoppio. Verificare che il valore minore — ovvero la pressione di esercizio massima consentita — sia superiore alla pressione di esercizio massima consentita della pompa.

2. Scegliere un elemento filtrante adeguato consultando la tabella fornita nel presente manuale (pagina 10), e inserirlo nel filtro ad alta pressione (0115-010326).
3. Attaccare un tubo flessibile per liquidi adeguato al raccordo di uscita (rif. 9 p.8) del filtro ad alta pressione (0110-009130).

4. Collegare la pistola — progettata per resistere come minimo alla pressione di esercizio massima consentita della pompa — al tubo flessibile per liquidi.
5. Accertarsi che la valvola a sfera nel dispositivo di regolazione dell'aria sia chiusa.
6. Collegare l'alimentazione dell'aria compressa al raccordo d'ingresso dell'aria.

⚠ NOTA

La pompa è dotata di una valvola di sicurezza (0114-014774) tarata a 8 bar (116 psi).

7. La pompa è dotata di un regolatore della pressione dell'aria (0115-010183). Prima di attivare la linea di pressione, scaricare la pressione svitando del tutto la vite di regolazione sul regolatore. Successivamente ruotare in senso orario la vite di regolazione fino a quando il manometro (0115-010192) sul regolatore non indica la pressione richiesta.

LAVAGGIO DELLA POMPA BINKS

⚠ AVVERTENZA

Indossare occhiali di protezione.

Ogni pompa BINKS viene testata con acqua durante il controllo finale e accuratamente lavata con un olio protettivo che non solidifica. A causa di questo processo di lavaggio, è possibile che nella pompa rimangano tracce di emulsione acquosa.

Prima del primo avviamento dell'unità, è necessario eliminare completamente i residui di liquido protettivo e le impurità che inevitabilmente entrano nella pompa durante l'assemblaggio, per mezzo di un solvente adeguato.

Procedere come indicato di seguito:

1. Preparare la pompa BINKS all'avviamento come indicato più sopra.
2. Riempire il secchio con un detergente o solvente appropriato.
3. Posizionare la pompa/il coperchio sul secchio, fissare con le 3 viti ad alette.
4. Aprire la valvola a sfera ad alta pressione (0114-019091) sul filtro per liquidi.
5. Aprire la valvola a sfera dell'alimentazione dell'aria e impostare il regolatore dell'aria (0115-010183) a una pressione di circa 1 bar (14,5 psi). A questo punto il sistema di aspirazione aspira il solvente. Il solvente torna poi nel relativo serbatoio passando attraverso il filtro ad alta pressione (0110-009130) e la valvola a sfera ad alta pressione (0114-019091).

6. Staccare l'ugello di spruzzo dalla pistola e puntare quest'ultima verso un contenitore adatto. Sbloccare la leva di sicurezza della pistola, azionare la pistola e chiudere la valvola a sfera ad alta pressione. Il questo modo il solvente torna nel contenitore passando attraverso il filtro ad alta pressione, il tubo flessibile per liquidi e la pistola. La durata del lavaggio dipende dalla lunghezza delle linee attraverso le quali passa il materiale e dalla solubilità del materiale medesimo. Si raccomanda di eseguire un altro breve lavaggio con solvente pulito.
7. Rilasciare il grilletto.
8. Aumentare lentamente la pressione agendo sul regolatore, fino a raggiungere la pressione di esercizio massima, verificando allo stesso tempo che tutte le linee, le viti e i tappi siano ben sigillati. Qualora il sistema presenti delle perdite, spegnere immediatamente la pompa BINKS. Riavviare la pompa BINKS solo dopo avere riparato le perdite.
9. Ridurre di nuovo la pressione dell'aria agendo sul regolatore (0115-010183) e chiudere la valvola a sfera.
10. Accertarsi che il tubo flessibile di ritorno (0110-009103) sia ancora inserito nel serbatoio del solvente. Aprire con cautela la valvola a sfera ad alta pressione (0114-019091) per ridurre la pressione nel tubo flessibile per liquidi e nel filtro ad alta pressione.
11. Puntare la pistola verso l'interno del serbatoio del solvente e premere il grilletto per eliminare la pressione eventualmente ancora presente nel tubo

⚠ ATTENZIONE

In caso di utilizzo di un prodotto a base d'acqua, prima dell'avviamento la pompa BINKS deve essere di nuovo lavata accuratamente con acqua.

flessibile per liquidi e nella pistola.

AVVIAMENTO

1. Preparare la pompa BINKS all'avviamento come indicato più sopra e, se necessario, lavarla.
2. Posizionare la pompa/il coperchio sul secchio, fissare con le 3 viti ad alette.
3. Aprire la valvola a sfera ad alta pressione (0114-019091).
4. Aprire la valvola a sfera di alimentazione dell'aria compressa e con il regolatore di pressione (0115-010183) impostare l'alimentazione dell'aria compressa a 1 bar (14,5 psi). A questo punto la pompa aspira il prodotto verniciante. Il prodotto verniciante torna nel serbatoio passando attraverso il filtro ad alta pressione, la valvola a sfera ad alta pressione e la tubazione di ritorno.

(continua nella pagina seguente)

5. Staccare l'ugello di spruzzo dalla pistola e puntare quest'ultima verso un contenitore adatto. Sbloccare la leva di sicurezza della pistola. Premere il grilletto della pistola e chiudere la valvola a sfera ad alta pressione (0114-019091). In questo modo il prodotto verniciante torna nel contenitore passando attraverso il filtro ad alta pressione, il tubo flessibile per liquidi e la pistola.
6. Rilasciare il grilletto della pistola e impostare la pressione di esercizio sul regolatore.

NOTA

Prima di eseguire qualsiasi operazione di verniciatura, si consiglia di fare una prova (es.: su carta o legno). Si dovrebbe iniziare l'operazione di verniciatura vera e propria solo se il risultato della prova è soddisfacente.

INTERRUZIONI DURANTE IL LAVORO

ATTENZIONE

In caso di utilizzo di vernice 2K, è necessario prestare attenzione e rispettare il pot-life (tempo di lavorabilità) indicato. Entro questo tempo l'unità deve essere accuratamente pulita e lavata con il solvente raccomandato. Non devono rimanere residui nella pompa, nel filtro ad alta pressione o nella pistola.

ATTENZIONE

Quando si interrompe il lavoro è necessario bloccare la leva di sicurezza della pistola.

AVVERTENZA

Indossare occhiali di protezione.

Per interruzioni comprese tra 10 e 30 minuti, procedere come indicato di seguito:

1. Bloccare la leva di sicurezza della pistola.
2. Interrompere l'alimentazione dell'aria compressa chiudendo la relativa valvola a sfera.
3. Aprire brevemente la valvola a sfera ad alta pressione (0114-019091) per ridurre la pressione. Chiudere quindi di nuovo la valvola a sfera ad alta pressione.
4. Eliminare i residui di prodotto verniciante dalla parte esterna dell'ugello.

ATTENZIONE

Una volta completato il lavoro, la pompa BINKS deve essere accuratamente pulita. Per nessun motivo lasciare seccare i residui di vernice nella pompa. Pulire la pompa utilizzando un solvente adatto al prodotto verniciante.

SPEGNIMENTO

1. Chiudere la valvola a sfera di alimentazione dell'aria compressa.
2. Aprire con cautela la valvola a sfera ad alta pressione (0114-019091) per ridurre la pressione nella pompa e nel filtro ad alta pressione.
3. Staccare l'ugello di spruzzo dalla pistola.
4. Puntare la pistola verso il contenitore e premere il grilletto per eliminare la pressione eventualmente ancora presente nel tubo flessibile per liquidi e nella pistola.
5. Bloccare la leva di sicurezza della pistola.
6. Staccare la pompa/il coperchio dal secchio.

PULIZIA DELLA POMPA BINKS

ATTENZIONE

Impedire che il prodotto verniciante o il solvente penetri nel suolo.

AVVERTENZA

Indossare occhiali di protezione.

1. Pulire l'esterno della pompa. Pulire il secchio e riempire con solvente per la pulizia. Sostituire la pompa/il coperchio.
2. Pulire il diffusore/gruppo ugello come descritto nel bollettino di servizio della pistola a spruzzo. Si consiglia di immergere il diffusore nel solvente.
3. Sbloccare la leva di sicurezza della pistola privata del diffusore. Azionare la pistola. Chiudere la valvola a sfera ad alta pressione (0114-019091). Impostare la pressione dell'aria aspirata a 1 bar (14,5 psi) e aprire lentamente la valvola a sfera. Lasciare circolare il solvente nel sistema così che il prodotto verniciante ne venga espulso.
4. Lasciare circolare il solvente nel sistema per un paio di minuti fino a quando non esce pulito dalla pistola. Chiudere la valvola a sfera e bloccare la leva di sicurezza della pistola.
5. Pulire l'esterno della pistola e controllare il filtro sull'impugnatura (se presente).
6. Pulire l'elemento filtrante del filtro ad alta pressione.
7. Pulire il filtro del sistema di aspirazione.
8. Si consiglia di conservare la pompa piena di liquido.

NOTA


Se la pompa non deve essere utilizzata per lunghi periodi di tempo, si consiglia di lavare il sistema con un olio leggero privo di silicone.

MANUTENZIONE

Per la manutenzione, fare riferimento al manuale 77-2907 in dotazione con la pompa.


Le pagine da 7 a 12 riportano viste esplose, numeri dei ricambi e procedure di smontaggio.

GRUPPI POMPA MX432 MONTAGGIO SU SECCHIO



N. PARTICOLARE	NUMERO COMPONENTE	DESCRIZIONE	0015-0432B-AL	0015-0432B-AL-P	0015-0432B-AC	0015-0432B-AC-P
1	MX432PL	POMPA NUDA MX PTFE/PELLE	1	-	1	-
1	MX432PP	POMPA NUDA MX PTFE	-	1	-	1
2	0115-010198	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE ARIA, 1 REGOLATORE	1	1	-	-
2	0115-010180	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE ARIA, 2 REGOLATORI	-	-	1	1
3	0115-010201	ADATTATORE FILTRO	1	1	1	1
4	0115-010320	VITE M8 X 35MM, SS	4	4	4	4
5	0115-010035	RONDELLA PIANA	4	4	4	4
6	0115-010321	RONDELLA DI SICUREZZA M8 SS	4	4	4	4
7	0114-014546	DADO M8 SS	4	4	4	4
8	41-10094	FILTRO	1	1	1	1
9	0115-010200	GRUPPO FILTRO MONTAGGIO SU SECCHIO	1	1	1	1
10	0115-010109	FLESSIBILE LIQUIDI	1	1	1	1
11	0115-010110	ANELLO DI TENUTA	1	1	1	1
12	0114-014200	VITE AD ALETTE	3	3	3	3
13	0115-010165	GUARNIZIONE RACCORDO DI INGRESSO	1	1	1	1
14	0114-014445	CONTENITORE	1	1	1	1
15	0115-010108	COPERCHIO DEL SECCHIO	1	1	1	1
16	0115-010203	RONDELLA DI SICUREZZA	1	1	1	1
17	0115-010337	TAPPO	1	1	1	1


0115-010200 GRUPPO FILTRO



N. PARTICOLARE	NUMERO COMPONENTE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	0114-016061	GUARNIZIONE	1
2	0110-009132	RETE DEL FILTRO MAGLIA 100 (STD)	1
	0115-009131	RETE DEL FILTRO MAGLIA 50	1
	0115-009133	RETE DEL FILTRO MAGLIA 150	1
	0115-009060	RETE DEL FILTRO MAGLIA 200	1
3	0114-013730	RACCORDO FILETTATO 1/4" NPSM	1
4	0114-019090	RACCORDO FILETTATO	1
5	0114-019091	VALVOLA A SFERA AD ALTA PRESSIONE	1
6	0114-0200027	GOMITO	1
7	0114-019985	UGELLO TUBO FLESSIBILE	1
8	0115-010600	TAPPO	1
9	20-2828	GOMITO SS ALTA PRESSIONE	1
10	0114-016243	KIT FILO DI MESSA A TERRA (NON ILLUSTRATO)	1


SPECIFICHE	
Pressione di esercizio max	272 bar (3950 psi)
Raccordo ingresso liquidi	1/4" NPSM
Raccordo uscita liquidi	1/4" NPSM
Materiale costitutivo delle parti a contatto con liquidi	Acciaio inox, PTFE

0115-010198 GRUPPO DI REGOLAZIONE PER PISTOLA AIRLESS









N. PARTICOLARE	NUMERO COMPONENTE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	0115-010181	RACCORDO A GOMITO	2
2	0115-010185	TUBO	1
3	0115-010183	REGOLATORE DELL'ARIA 0 - 160 PSI (0 - 11 BAR)	1
4	0115-010189	ATTACCO QUIK CLAMP	1
5	0115-010188	COLLETORE	1
6	0115-010338	TAPPO	1
7	0115-010199	PANNELLO PER REGOLATORE SINGOLO	1
8	0115-010194	DADO DI MONTAGGIO A PANNELLO	1
9	0115-010333	ADATTATORE DM	1
10	0115-010334	MINIVALVOLA A SFERA	1
11	0115-010192	MANOMETRO PER MONTAGGIO A PANNELLO 0 - 160 PSI (0 - 11 BAR)	1
12	0115-010197	TUBO	1
13	0115-010196	RACCORDO A GOMITO 90° PER MANOMETRO	1
14	0115-010195	RACCORDO A GOMITO 90° ORIENTABILE	1
15	0115-010324	RACCORDO A SNODO, 3/8 BSPT (M) X 3/8 BSP (F)	1
16	0115-010157	PRIGIONIERO DI MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE ARIA	1

0115-010180 GRUPPO DI REGOLAZIONE PER PISTOLA ASSISTITA AD ARIA




N. PARTICOLARE	NUMERO COMPONENTE	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	0115-010181	RACCORDO A GOMITO	2
2	0115-010185	TUBO	1
3	0115-010183	REGOLATORE DELL'ARIA 0 - 160 PSI (0 - 11 BAR)	1
4	0115-010189	ATTACCO QUIK CLAMP	2
5	0115-010188	COLLETTORE	1
6	0115-010182	REGOLATORE DELL'ARIA 0 - 160 PSI (0 - 4 BAR)	1
7	0115-010194	DADO DI MONTAGGIO A PANNELLO	2
8	0115-010334	MINIVALVOLA A SFERA	1
9	0115-010333	ADATTATORE DM	1
10	0115-0101993	PANNELLO PER REGOLATORE DOPPIO	1
11	0115-010191	MANOMETRO PER MONTAGGIO A PANNELLO 0 - 160 PSI (0 - 4 BAR)	1
12	0115-010192	MANOMETRO PER MONTAGGIO A PANNELLO 0 - 160 PSI (0 - 11 BAR)	1
13	0115-010195	RACCORDO A GOMITO 90° ORIENTABILE	2
14	0115-010197	TUBO	2
15	0115-010196	RACCORDO A GOMITO 90° PER MANOMETRO	2
16	0115-010324	RACCORDO A SNODO, 3/8 BSPT (M) X 3/8 BSP (F)	1
17	0115-010157	PRIGIONIERO DI MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE ARIA	1





ACCESSORI



AA4400M PISTOLA A SPRUZZO
ASSISTITA AD ARIA

VERSIONI DEGLI UGELLI PIATTI:

0909-4400-HF0000

(HVLP, ugello non incluso)

0909-4400-LF0000

(Trans-Tech, ugello non incluso)

VERSIONI DEGLI UGELLI A ELICA:

0909-4400-HT0000

(HVLP, ugello non incluso)

0909-4400-LT0000

(Trans-Tech, ugello non incluso)



OLIO LUBRIFICANTE PER POMPA LIQUIDI FX4

0114-009433 (prodotti vernicianti a base di solvente)

0114-014871 (prodotti vernicianti a base di acqua)

GARANZIA

Questo prodotto è coperto da Garanzia Limitata Binks della durata di 5 anni.

Servizio vendite e assistenza Binks per l'Europa: www.itwifeuro.com

ITW Surfaces et Finitions:

195 Internationale Blvd.
163-171 Av des Auréals
26014 Valence cedex
Francia
Tel: +33 (0)4 75 75 27 00
Fax: +33 (0)4 75 75 27 5
Email: mkt@itwsf.com

ITW Industrial Finishing:

Ringwood Road
Bournemouth
BH11 9LH
Inghilterra
Tel: +44 (0)1202 571111
Fax: +44 (0)1202 573488
Email: industrial.mktg@itwfinishing.co.uk

ITW Oberflächentechnik GmbH:

Justus-von-Liebig-Straße 31
D-63128 Dietzenbach
Germania
Tel: +49 (0)6074-403-1
Fax: +49 (0)6074-403-300
Email: marketing@itw-finishing.de